



11 de enero de 2020

Informe de situación y daños asociados al terremoto del 7 de enero de 2020

El rector Agustín Rullán Toro informa sobre el estado de situación del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) hasta las 2:00 p.m.

- Los servicios de energía eléctrica, agua, sistemas de información, comunicaciones e internet están 100%.
- Hubo una rotura de un tubo de la AAA cerca del Recinto. Ya la AAA lo está atendiendo en coordinación con nuestros plomeros. No afecta el servicio de agua hacia el Recinto.
- Se reportó una interrupción externa a las comunicaciones. Fue resuelta en unos minutos.
- La réplica de magnitud 6.0 no parece haber afectado a los edificios.
- Continúan las inspecciones estructurales. No se han encontrado edificios comprometidos estructuralmente. Sin embargo, hay algunas paredes que necesitan reparación y unas pocas áreas que mayormente no están en uso. Se ha recomendado analizarlas más en detalle. Las áreas que requieren reparación o que se van a analizar luego más en detalle, serán clausuradas por el momento hasta ser atendidas. Esto último no debe afectar la operación, ni el uso de los edificios.
- Se preparó un formulario electrónico para recopilar información de estudiantes y empleados afectados para poder canalizar ayuda. Se publicará en la tarde de hoy a través de correo electrónico.
- Al generador del edificio donde ubica la Red Sísmica se le está dando mantenimiento. Se espera gestionar un segundo generador para tener redundancia en caso de que se interrumpa el servicio de energía eléctrica.