



---

# CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE INSTALACIONES DEL COLEGIO DE INGENIERÍA

---

Preparado por Cristina Pomales-Garcia, PhD.  
8 de marzo de 2019

---

## TRASFONDO

---

El 15 de enero de 2019, se revisó el cuestionario de Evaluación de Instalaciones del Colegio de Ingeniería, creado en 2008. El 26 de enero de 2019, el cuestionario se envió mediante correo electrónico a 4,728 estudiantes activos del Colegio de Ingeniería, utilizando la herramienta de Surey Monkey. El 5 de febrero de 2019 se cerró el cuestionario con 589 respuestas (436 respuestas completas (74%) y 153 respuestas parciales (26%)). Este cuestionario se había enviado previamente a estudiantes del Colegio de Ingeniería en el año 2012 y 2016.

El cuestionario se diseñó para que cada estudiante evalúe aquel edificio donde toma la mayor parte de sus cursos de Ingeniería. Los cinco (5) edificios evaluados en este informe incluyen: Stefani, Lucchetti (Ingeniería Mecánica), Ingeniería Química, Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil. El cuestionario se enfocó en medir la satisfacción del estudiante para cada uno de los siguientes aspectos del edificio en el que toma la mayor parte de las clases:

- [1] Salones de Clase
- [2] Salas de Computadoras
- [3] Laboratorios
- [4] Salas de Estudio
- [5] Baños
- [6] Pasillos

En cada uno de los aspectos se solicitaba que el estudiante indicara si estaba muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho, muy insatisfecho o no aplica para los distintos criterios de evaluación. En este informe se presentan los resultados agregando las respuestas por satisfecho e insatisfecho o no aplica. Al inicio del informe se presenta información demográfica de los participantes (programa y año de estudio).

Al finalizar la evaluación del edificio, cada estudiante tuvo la oportunidad de responder a una pregunta abierta, para comentar sobre qué asunto relacionado con las instalaciones del edificio se le debe dar prioridad. Los comentarios de los estudiantes se enumeran según fueron provistos en el cuestionario.


## RESUMEN DE RESULTADOS

Un total de 589 estudiantes de todos los programas subgraduados del Colegio de Ingeniería y varios estudiantes de programas Graduados, respondieron al cuestionario de Evaluación de Instalaciones de Ingeniería. Sobre 100 estudiantes de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química e Ingeniería Eléctrica participaron. La gran mayoría de los participantes estaban cursando el tercer año o más en su programa de estudio. Sobre 300 estudiantes indicaron tomar cursos en el edificio Stefani. En general, los resultados demuestran las siguientes áreas de oportunidad: limpieza de pisos y baños; disponibilidad de materiales en los laboratorios; seguridad en la noche en salas de estudio, pasillos y baños; condición, iluminación y materiales disponibles en los baños. La tabla muestra un resumen de los resultados por edificio, en base a los criterios de evaluación.

<i>Edificio</i>	<i>Criterios</i>	<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
<i>Stefani</i>	<i>Salones de Clase</i>	<b>71.19%</b>	28.63%	0.18%
	<i>Salas de Computadoras</i>	<b>66.71%</b>	22.07%	11.22%
	<i>Laboratorios</i>	<b>55.64%</b>	24.05%	20.31%
	<i>Salas de Estudio</i>	<b>52.66%</b>	18.50%	28.84%
	<i>Baños</i>	33.89%	<b>65.47%</b>	0.64%
	<i>Pasillos</i>	<b>69.54%</b>	29.45%	1.01%
<i>Ingeniería Industrial</i>	<i>Salones de Clase</i>	<b>88.30%</b>	11.70%	0.00%
	<i>Salas de Computadoras</i>	<b>73.70%</b>	21.60%	4.70%
	<i>Laboratorios</i>	<b>63.20%</b>	16.50%	20.30%
	<i>Salas de Estudio</i>	<b>83.80%</b>	11.10%	5.10%
	<i>Baños</i>	<b>85.40%</b>	14.00%	0.50%
	<i>Pasillos</i>	<b>88.90%</b>	11.10%	0.00%
<i>Ingeniería Civil</i>	<i>Salones de Clase</i>	53.80%	<b>46.00%</b>	0.30%
	<i>Salas de Computadoras</i>	<b>65.00%</b>	30.20%	4.80%
	<i>Laboratorios</i>	<b>51.70%</b>	30.50%	17.80%
	<i>Salas de Estudio</i>	49.00%	36.70%	14.30%
	<i>Baños</i>	45.10%	<b>53.30%</b>	1.60%
	<i>Pasillos</i>	<b>59.50%</b>	38.60%	1.80%
<i>Ingeniería Química</i>	<i>Salones de Clase</i>	<b>74.90%</b>	25.10%	0.00%
	<i>Salas de Computadoras</i>	<b>56.90%</b>	20.60%	22.50%
	<i>Laboratorios</i>	23.90%	<b>28.80%</b>	47.30%
	<i>Salas de Estudio</i>	<b>66.10%</b>	30.30%	3.70%
	<i>Baños</i>	34.80%	<b>64.60%</b>	0.70%
	<i>Pasillos</i>	<b>69.00%</b>	30.00%	1.00%
<i>Lucchetti</i>	<i>Salones de Clase</i>	<b>59.70%</b>	39.90%	0.40%
	<i>Salas de Computadoras</i>	<b>63.90%</b>	28.90%	7.30%
	<i>Laboratorios</i>	<b>55.50%</b>	36.00%	8.50%
	<i>Salas de Estudio</i>	40.60%	<b>54.80%</b>	4.60%
	<i>Baños</i>	56.10%	40.30%	3.60%
	<i>Pasillos</i>	53.60%	44.50%	1.90%


# INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA

## Programa de Estudios




<b>PROGRAMA DE ESTUDIO</b>	<i>Respuestas (% , N)</i>	
<i>Ingeniería Mecánica</i>	23.1%	136
<i>Ingeniería Química</i>	16.8%	99
<i>Ingeniería Eléctrica</i>	15.6%	92
<i>Ingeniería Industrial</i>	11.9%	70
<i>Ingeniería de Computadoras</i>	11.0%	65
<i>Ingeniería Civil</i>	9.9%	58
<i>Ingeniería de Software</i>	5.6%	33
<i>Agrimensura y Topografía</i>	3.9%	23
<i>Ciencias de Computación e Ingeniería</i>	1.9%	11
<i>Bioingeniería</i>	0.3%	2
<i>Ciencias e Ingeniería de Materiales</i>	0.0%	0
<b>Total de Respuestas</b>		<b>589</b>

## Año de Estudios



<b>AÑO DE ESTUDIOS</b>	<b>Respuestas (N)</b>
<i>Primer Año</i>	74
<i>Segundo Año</i>	88
<i>Tercer Año</i>	99
<i>Cuarto Año</i>	116
<i>Quinto Año o más</i>	188
<i>Maestría</i>	13
<i>Doctorado</i>	11
<b>Total de Respuestas</b>	<b>589</b>

## ¿En qué edificio tomas la mayor parte de tus cursos de Ingeniería actualmente?



<b>EDIFICIO</b>	<i>Respuestas (% , N)</i>	
<i>Edificio Stefani</i>	52.0%	306
<i>Edificio Lucchetti (Ingeniería Mecánica)</i>	16.3%	96
<i>Edificio de Ingeniería Química</i>	12.2%	72
<i>Edificio de Ingeniería Industrial</i>	10.0%	59
<i>Edificio de Ingeniería Civil</i>	9.5%	56

---

# EDIFICIO STEFANI

---

## RESUMEN (N=278)

---

<b>EDIFICIO STEFANI</b>	<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
<i>Salones de Clase</i>	71.19%	28.63%	0.18%
<i>Salas de Computadoras</i>	66.71%	22.07%	11.22%
<i>Laboratorios</i>	55.64%	24.05%	20.31%
<i>Salas de Estudio</i>	52.66%	18.50%	28.84%
<i>Baños</i>	33.89%	65.47%	0.64%
<i>Pasillos</i>	69.54%	29.45%	1.01%

## RESULTADOS DE SATISFACIÓN

---

<b>SALONES DE CLASE</b>	<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
<i>Iluminación</i>	84.89%	15.11%	0.00%
<i>Condición de la pizarra</i>	81.59%	18.42%	0.00%
<i>Condición de los asientos</i>	61.15%	38.85%	0.00%
<i>Condición del equipo audiovisual (proyectores, etc.)</i>	73.38%	25.90%	0.72%
<i>Limpieza de los pisos</i>	63.90%	36.10%	0.00%
<i>Limpieza de las pizarras</i>	68.60%	31.04%	0.36%
<i>Limpieza de los asientos</i>	67.40%	32.24%	0.36%
<i>Condición de los salones en términos generales</i>	68.59%	31.41%	0.00%

<b>SALAS DE COMPUTADORAS</b>	<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
<i>Horario</i>	74.55%	13.09%	12.36%
<i>Iluminación</i>	82.18%	8.72%	9.09%
<i>Espacio disponible</i>	61.82%	28.73%	9.45%
<i>Versión disponible de los programas usados</i>	77.45%	11.64%	10.91%
<i>Disponibilidad de materiales para impresión</i>	52.00%	29.81%	18.18%
<i>Comunicación a Internet</i>	74.91%	15.64%	9.45%
<i>Conocimiento y disponibilidad a ayudar de los que trabajan en la sala</i>	58.18%	17.82%	24.00%
<i>Privacidad para hacer los trabajos</i>	58.91%	27.63%	13.45%
<i>Cantidad de computadoras</i>	68.00%	22.18%	9.82%
<i>Cantidad de sillas</i>	69.82%	20.36%	9.82%
<i>Cantidad de mesas</i>	66.19%	23.64%	10.18%
<i>Condición de las computadoras</i>	74.00%	16.85%	9.16%
<i>Condición de las sillas</i>	61.82%	28.73%	9.45%
<i>Condición de las mesas</i>	72.36%	17.82%	9.82%
<i>Limpieza de los pisos</i>	56.37%	34.18%	9.45%
<i>Limpieza de las sillas</i>	60.81%	29.67%	9.52%
<i>Limpieza de las mesas</i>	65.45%	24.73%	9.82%
<i>Limpieza de las computadoras</i>	65.09%	25.09%	9.82%
<i>Condición de las salas de computadoras en términos generales</i>	67.51%	22.99%	9.49%

<b>LABORATORIOS</b>	<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
<i>Horario</i>	62.3%	16.1%	21.5%
<i>Iluminación</i>	74.0%	6.7%	19.3%
<i>Espacio disponible en el laboratorio</i>	52.5%	28.3%	19.3%
<i>Espacio disponible en mi área de trabajo</i>	57.0%	22.9%	20.2%
<i>Disponibilidad de materiales</i>	36.3%	42.2%	21.5%
<i>Conocimiento y disponibilidad para ayudar de los que trabajan</i>	63.7%	11.2%	25.1%
<i>Cantidad de equipo</i>	40.8%	39.5%	19.7%
<i>Cantidad de sillas</i>	60.1%	20.6%	19.3%
<i>Cantidad de mesas</i>	60.5%	20.2%	19.3%
<i>Condición de las sillas</i>	54.7%	25.6%	19.7%
<i>Condición de las mesas</i>	68.2%	12.1%	19.7%
<i>Condición del equipo</i>	45.1%	35.1%	19.8%
<i>Limpieza de los pisos</i>	51.8%	27.7%	20.5%
<i>Limpieza de las sillas</i>	58.1%	21.6%	20.3%
<i>Limpieza de las mesas</i>	58.6%	21.6%	19.8%
<i>Limpieza del equipo</i>	54.6%	25.0%	20.5%
<i>Condición de los laboratorios en términos generales</i>	47.8%	32.4%	19.8%

<b>SALAS DE ESTUDIO</b>		<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
	<i>Horario</i>	57.5%	12.3%	30.1%
	<i>Iluminación</i>	59.1%	10.5%	30.5%
	<i>Espacio disponible</i>	47.7%	22.3%	30.0%
	<i>Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 6:00 PM)</i>	66.2%	7.8%	26.0%
	<i>Seguridad de noche (me siento seguro después de las 6:00 PM)</i>	33.9%	41.2%	24.9%
	<i>Cantidad de sillas</i>	49.6%	21.4%	29.1%
	<i>Cantidad de mesas</i>	51.4%	20.0%	28.6%
	<i>Condición de las sillas</i>	53.6%	17.3%	29.1%
	<i>Condición de las mesas</i>	56.6%	14.2%	29.2%
	<i>Limpieza de las sillas</i>	53.0%	17.4%	29.7%
	<i>Limpieza de las mesas</i>	54.6%	15.9%	29.6%
	<i>Limpieza de los pisos</i>	46.8%	24.1%	29.1%
	<i>Condición de las salas de estudio en términos generales</i>	54.5%	16.4%	29.1%

<b>BAÑOS</b>		<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
	<i>Iluminación</i>	37.0%	63.0%	0.0%
	<i>Materiales disponibles (jabón, papel, etc.)</i>	25.7%	73.9%	0.5%
	<i>Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 6:00 PM)</i>	78.0%	21.6%	0.5%
	<i>Seguridad de noche (Me siento seguro después de las 6:00 PM)</i>	31.7%	64.7%	3.7%
	<i>Condición de los lavamanos</i>	26.6%	73.4%	0.0%
	<i>Condición de los inodoros</i>	26.6%	73.4%	0.0%
	<i>Limpieza de los pisos</i>	30.3%	69.3%	0.5%
	<i>Limpieza de los lavamanos</i>	33.0%	66.1%	0.9%
	<i>Limpieza de los inodoros</i>	27.1%	72.5%	0.5%
	<i>Condición de los baños en términos generales</i>	23.1%	77.0%	0.0%

<b>PASILLOS</b>		<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
	<i>Iluminación</i>	69.1%	29.5%	1.4%
	<i>Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 6:00 PM)</i>	90.3%	9.2%	0.5%
	<i>Seguridad de noche (Me siento seguro después de las 6:00 PM)</i>	47.0%	50.2%	2.8%
	<i>Limpieza de los pasillos</i>	68.2%	31.3%	0.5%
	<i>Condición de los pasillos</i>	73.0%	27.0%	0.0%

## ¿A QUÉ ASUNTO RELACIONADO CON LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO STEFANI SE LE DEBE DAR PRIORIDAD?

---

- [1] Los salones de laboratorio y sus equipos.
- [2] Incluir sillas para zurdos en los salones de clases.
- [3] Salones: hay mal olor y no remite concentración en la clase; Laboratorios: ¿cómo aprender sin tener los materiales para demostraciones? Salas de estudio (En ese orden)
- [4] Condicion de los asientos, en especifico los de S-113 ya que son muy incomodos y en su mayoría rotos.(URGENTE)
- [5] BAÑOS
- [6] A los baños obligaoooo. Especialmente los del el primer piso que son los mas asquerosos que estan, los de abajo.
- [7] A los baños.
- [8] A los baños
- [9] Baños
- [10] Los baños y sala de estudio
- [11] Los baños
- [12] A la limpieza de los pasillos y mejoramiento de los baños del segundo piso.
- [13] Equipo de laboratorios
- [14] Se necesita dar prioridad al reestablecimiento de la sala de estudio 211 (IEEE)
- [15] limpieza de los baños del primer piso\*\*\*
- [16] Baños
- [17] Salones y baños
- [18] Baños y el anfiteatro S-113.
- [19] Se le debe dar prioridad a la iluminación en el edificio en general ya que hay unas partes en las que ésta no es constante. En ocasiones, la iluminación del edificio enciende en un horario muy tarde dejando casi todo el edificio en un periodo de al menos una hora con casi ninguna iluminación. De igual manera, en los baños, la iluminación no es muy buena.
- [20] Los baños
- [21] Limpieza y mantenimiento
- [22] Materiales de laboratorios; limpieza de equipos; centros de computos están horribles; materiales en los baños
- [23] Estética del edificio
- [24] Arreglar los baños, ponerlos lindos!
- [25] Baños
- [26] Los baños
- [27] Materiales y Equipo de Laboratorios
- [28] El edificio parece que nunca ha sido remodelado desde que se construyo. Estudio Ing. Electrica y el area es pesima. No me ruedo simplemente porque las otras universidades estan lejos
- [29] No hay ningun sitio donde hacer trabajos ya que sienpre estan dando classes en las salas de estudio
- [30] Seguridad en las tardes/noches. También el salón S-113 tiene sillas rotas, mesas rotas y contiene humedad, lo que para personas asmáticas como en mi caso nos perjudica a la hora de tomar clases en el mismo.
- [31] Laboratorios y baños
- [32] Baños, pizarras y sillas

- [33] Se le debe conceder mayor acceso y mayor flexibilidad en horario de apertura en cuanto a los laboratorios de medidas electricas se refiere.
- [34] Baños, escritorios en los salones de clase, enfocar en que se pueda ver en cualquier posición del salón, instalar bocinas para que se escuche si el profesor habla bajo
- [35] Los laboratorios no tienen componentes suficientes para que los estudiantes puedan trabajar correctamente, y algunos instructores estan menos dispuestos/habilitados a ayudar que otros.
- [36] Asientos en el anfiteatro, proyectores y pantalla de proyector.
- [37] Mantener los salones y laboratorios limpios. Recuperar espacios que no están en uso para que los salones de estudios se puedan usar para estudiar y no den clases en ellos.
- [38] Baños. Además, en INEL/ICOM (Stefani) no hay sala de estudios. Solo dos labs con computadoras. No hay un espacio de estudio como en ININ las peceras y mecánica el cuarto de la esquina del primer piso. Sería bueno uno.
- [39] Iluminación y baños
- [40] A los baños se le debe dar prioridad ya que están en horrible estado y ya es hora de que los remodelen. Por otro lado, el anfiteatro claramente no recibe mantenimiento ya que hay muchísimas sillas rotas hace mucho tiempo y el salón 230 (si no me equivoco) debería tener sillas más cómodas. Le han dado más prioridad a las oficinas del departamento que al edificio en general.
- [41] Los baños. Están en mal estado y NUNCA limpios.
- [42] Se le debe dar prioridad a la limpieza de las sillas en las salas de computadoras, más sucias no pueden estar, hasta mal olor tienen.
- [43] Los baños. Soy femina y el unico baño que conozco es el del segundo. Los lavamanos siempre están con problemas y es muy dificil lavarse las manos con los grifos dañados.
- [44] BAÑOS
- [45] Limpieza
- [46] Actualizarlo; diria que mejorar los baños y limpiar algunas huellas de agua por los desagues
- [47] Iluminacion de pasillos, servicios saitarios necesita ajustes (lavamanos que no funcionan)
- [48] Más salas de estudio.
- [49] Crear o darle promocion, de existir, a un area de estudio para estudiante ya que muchos de nosotros estudiamos en el lobby por falta de los mismos.
- [50] Baños y equipos audiovisuales.
- [51] Estabilidad y apariencia física de la infraestructura en general.
- [52] Baños, mejoras en aires acondicionados en salones (Ej. S-114A
- [53] Baños y limpieza en la parte inferior de las sillas/mesas.
- [54] Baños y mejoramiento de los laboratorios ya sea materiales y equipo nuevo actualizado
- [55] Baños
- [56] Se debería dar prioridad a los laboratorios ya que los materiales son escasos y varias veces los que hay no funcionan. Deberían traer equipo nuevo y moderno para tener un aprendizaje eficiente que nos favorezca al momento de ir a trabajar a una empresa.
- [57] Cantidad de computadoras y sus condiciones
- [58] Pizarras
- [59] Donación de un microondas para la alta comunidad de estudiantes que pernoctan en las salas de estudio y traen su comida. Necesidad de una mayor limpieza en los salones y predios. Seguridad e iluminación en las noches.
- [60] Limpieza, mayor numero de zafacones
- [61] Prioridad 1: Remodelar los baños
- [62] Supervisión de los empleados de mantenimiento y condiciones de los baños del edificio.

- [63] Le deberían de dar prioridad a los laboratorios, ya que casi no hay espacio ni materiales para todos los estudiantes. Las mesas sillas y también espacio de trabajo son muy limitados. Además, casi nunca están disponibles para el uso de proyectos relacionados al curso fuera de horas.
- [64] Los baños. Son una asquerosidad. Los espejos no se ven bien, los uriniales están dañados o feos. Siempre están sucios y apestosos. Las paredes todas pintadas. Esos baños dan pena. De bochorno con tanta gente importante y compañías que entra en nuestro edificio de ingeniería. Es la cede de las compañías en tiempos de feria de empleo. Deberían abochornarse también los estudiantes que dañan los baños y no los cuidan.
- [65] Baños
- [66] Los baños están en pesimas condiciones, como la mitad de los inodoros y uriniales no funcionan, las paredes están llenas de grafiti y para añadirle más, nunca están limpios. Por favor, si van a remodelar o arreglar algo, empiecen por los baños.
- [67] Salones, Baños y Área de Estudios. Limpieza y Mejoras
- [68] Limpieza de INCADEL, salones, baños y pasillos.
- [69] Pienso que los baños necesitan algo de mejora
- [70] Seguridad
- [71] Seguridad
- [72] Baños y fuentes de agua
- [73] A la limpieza, tenemos un ejército de personas encargadas del aseo, pero no sé qué hacen en sus horas laborales, pero claramente no es hacer limpieza. Y falta mejorar el aspecto físico del bloque, que se vea más limpio, moderno, que parezca un edificio de ingeniería eléctrica de verdad.
- [74] baños
- [75] Baños
- [76] S-113 está bien caótico. Asientos sin mesita, algunos rotos o inclinados de un lado, la basura en la gaveta hasta con cajas vacías de condones y comida. Luego materiales de los laboratorios que no sirven, los resultados que se obtienen son con un %error de más de 40% haciéndolo 3+ veces.
- [77] Laboratorios y Baños
- [78] Baños
- [79] Los baños.
- [80] Baños del lobby
- [81] Salon de la IEEE
- [82] Mantenimiento externo
- [83] Disponibilidad y limpieza de salones para estudios y otros usos.
- [84] Baños, Crai y Cre
- [85] Limpieza. Como asmático, son una pesadilla para mí. Entrar un salón implica estar haciendo ruido constantemente por calidad de aire/polvo/hongo etc.
- [86] A los baños
- [87] Limpieza del edificio en general especialmente la de los baños y la remodelación de los mismos. Son los más denigrantes de todo el recinto.
- [88] Que los guardias tengan acceso a prender luces en pasillos o que se mantengan prendidas para actividades de noche. No se puede depender a que alguien esté del departamento después de las 6 a prender luces. Arreglar los baños un poco en cuestión de estética y limpieza. Acabar de abrir los demás salones/oficinas.
- [89] Mantenimiento del baño y seguridad en los alrededores

- [90] Los baños y la limpieza de algunos laboratorios de computadora porque hay algunos que constantemente huelen mal
- [91] Rehabilitación de baños! Están asquerosos
- [92] Definitivamente a todos los laboratorios. Es increíble que cada día paguemos más por su "mantenimiento" y tengamos menos.
- [93] limpieza en baños
- [94] A los baños. Pienso que se debe buscar hacer una sala de estudio en el edificio. Hay laboratorios de computadoras, pero no hay salas de estudio.
- [95] Los baños
- [96] Cantidad de equipo y espacio disponible en los laboratorios.
- [97] A los baños
- [98] Por favor den mejoramiento a los baños especialmente los más grandes en el 1er piso. De no haber un metodo crear una forma de llevar a los estudiantes a su o cerce de su destino cuando salen por la noche debido a clases o exámenes.
- [99] Posiblemente los baños primero y luego se trabaja con lo demas.
- [100] Al exterior del edificio, la mayoría de los salones están siendo remodelados, pero el exterior se ve demasiado antiguo, la pintura al menos debiera ser actualizada. Otro edificio que se ve sumamente antiguo es el de ingeniería civil, aun más que Stefani.
- [101] Modernizacion y restructuracion a la infraestructura del edifio y sus salones. Ponerlo igual de sofisticado que el Celis
- [102] Baños, salones y laboratorios
- [103] A los baños, en especial al baño de mujeres.
- [104] Baños y Asbesto
- [105] Laboratorios y limpieza
- [106] A los baños. Son muy viejos, siempre están sucios y además llenos de mosquitos. Eso es un problema de salubridad importante. Considero que deben remodelarlos y habilitar la mitad para mujeres de los que quedan debajo del lobby
- [107] Labs
- [108] Baños y Salas de estudio
- [109] Iluminación
- [110] Baños
- [111] Limpieza de baños e iluminación de pasillos
- [112] Los baños!
- [113] Mejor tecnología en los salones
- [114] Muchos de los salones son viejos y uno se siente incómodo cogiendo clases ahí. En uno de los salones de cómputos había una peste a hongo. Los baños son un asquerosidad prácticamente nadie los usa de tan sucio que están. No hay salón de estudio en el departamento sólo unos laboratorios con computadora pero no un salón como las peceras en donde se puede estudiar.
- [115] Limpieza y mantenimiento te los laboratorios de computadora Incadel, Crai y Amadeus
- [116] Baños
- [117] Restaurar oficina de la IEEE.
- [118] Limpieza, materiales, seguridad
- [119] Limpieza y seguridad.
- [120] Baños!
- [121] Los aires de los salones los deben atemperar, los salones parecen freezers, es un poco difícil concentrarse tratando de no congelarse.

- [122] Mejorar la iluminación y seguridad de noche en los pasillos del primer piso; Mejorar la condición de los baños
- [123] La renovación de los salones cerrados por asbestos
- [124] Los peores baños del RUM están en Stefani, prefiero caminar a mecánica, industrial o chardon.
- [125] Baños y áreas de laboratorios
- [126] Baños, mayormente al acondicionamiento

---

# INGENIERÍA INDUSTRIAL

---

## RESUMEN (N=49)

---

<b>EDIFICIO INGENIERÍA INDUSTRIAL</b>	<b>Satisfecho</b>	<b>Insatisfecho</b>	<b>No Aplica</b>
<i>Salones de Clase</i>	88.3%	11.7%	0.0%
<i>Salas de Computadoras</i>	73.7%	21.6%	4.7%
<i>Laboratorios</i>	63.2%	16.5%	20.3%
<i>Salas de Estudio</i>	83.8%	11.1%	5.1%
<i>Baños</i>	85.4%	14.0%	0.5%
<i>Pasillos</i>	88.9%	11.1%	0.0%

---

## RESULTADOS DE SATISFACIÓN

---

<b>SALONES DE CLASE</b>	<b>Satisfecho</b>	<b>Insatisfecho</b>	<b>No Aplica</b>
<i>Iluminación</i>	85.7%	14.3%	0.0%
<i>Condición de la pizarra</i>	85.7%	14.3%	0.0%
<i>Condición de los asientos</i>	81.6%	18.4%	0.0%
<i>Condición del equipo audiovisual (proyectores, etc.)</i>	85.7%	14.3%	0.0%
<i>Limpieza de los pisos</i>	89.8%	10.2%	0.0%
<i>Limpieza de las pizarras</i>	93.9%	6.1%	0.0%
<i>Limpieza de los asientos</i>	93.9%	6.1%	0.0%
<i>Condición de los salones en términos generales</i>	89.8%	10.2%	0.0%

<b>SALAS DE COMPUTADORAS</b>	<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
<i>Horario</i>	61.2%	34.7%	4.1%
<i>Iluminación</i>	81.6%	16.3%	2.0%
<i>Espacio disponible</i>	73.5%	24.5%	2.0%
<i>Versión disponible de los programas usados</i>	77.6%	18.4%	4.1%
<i>Disponibilidad de materiales para impresión</i>	61.2%	26.5%	12.2%
<i>Comunicación a Internet</i>	77.6%	20.4%	2.0%
<i>Conocimiento y disponibilidad a ayudar de los que trabajan en la sala</i>	71.4%	12.2%	16.3%
<i>Privacidad para hacer los trabajos</i>	65.3%	30.6%	4.1%
<i>Cantidad de computadoras</i>	70.2%	27.7%	2.1%
<i>Cantidad de sillas</i>	69.4%	26.5%	4.1%
<i>Cantidad de mesas</i>	59.2%	30.6%	10.2%
<i>Condición de las computadoras</i>	73.5%	22.5%	4.1%
<i>Condición de las sillas</i>	63.3%	32.7%	4.1%
<i>Condición de las mesas</i>	71.4%	22.5%	6.1%
<i>Limpieza de los pisos</i>	87.8%	10.2%	2.0%
<i>Limpieza de las sillas</i>	87.8%	10.2%	2.0%
<i>Limpieza de las mesas</i>	85.7%	10.2%	4.1%
<i>Limpieza de las computadoras</i>	77.1%	20.8%	2.1%
<i>Condición de las salas de computadoras en términos generales</i>	85.4%	12.5%	2.1%

<b>LABORATORIOS</b>	<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
<i>Horario</i>	65.0%	12.5%	22.5%
<i>Iluminación</i>	63.4%	17.1%	19.5%
<i>Espacio disponible en el laboratorio</i>	46.4%	34.2%	19.5%
<i>Espacio disponible en mi área de trabajo</i>	53.7%	26.8%	19.5%
<i>Disponibilidad de materiales</i>	51.2%	29.3%	19.5%
<i>Conocimiento y disponibilidad para ayudar de los que trabajan</i>	73.2%	2.4%	24.4%
<i>Cantidad de equipo</i>	53.7%	26.8%	19.5%
<i>Cantidad de sillas</i>	61.0%	17.1%	22.0%
<i>Cantidad de mesas</i>	58.5%	19.5%	22.0%
<i>Condición de las sillas</i>	58.5%	22.0%	19.5%
<i>Condición de las mesas</i>	65.9%	14.6%	19.5%
<i>Condición del equipo</i>	61.0%	19.5%	19.5%
<i>Limpieza de los pisos</i>	73.2%	7.3%	19.5%
<i>Limpieza de las sillas</i>	75.6%	4.9%	19.5%
<i>Limpieza de las mesas</i>	73.2%	7.3%	19.5%
<i>Limpieza del equipo</i>	75.6%	4.9%	19.5%
<i>Condición de los laboratorios en términos generales</i>	65.9%	14.6%	19.5%

<b>SALAS DE ESTUDIO</b>		<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
<i>Horario</i>		78.0%	17.1%	4.9%
<i>Iluminación</i>		85.4%	9.8%	4.9%
<i>Espacio disponible</i>		77.5%	17.5%	5.0%
<i>Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 6:00 PM)</i>		95.1%	0.0%	4.9%
<i>Seguridad de noche (me siento seguro después de las 6:00 PM)</i>		68.3%	24.4%	7.3%
<i>Cantidad de sillas</i>		70.7%	24.4%	4.9%
<i>Cantidad de mesas</i>		70.7%	24.4%	4.9%
<i>Condición de las sillas</i>		87.8%	7.3%	4.9%
<i>Condición de las mesas</i>		90.0%	5.0%	5.0%
<i>Limpieza de las sillas</i>		90.3%	4.9%	4.9%
<i>Limpieza de las mesas</i>		87.8%	7.3%	4.9%
<i>Limpieza de los pisos</i>		92.7%	2.4%	4.9%
<b>BAÑOS</b>		<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
<i>Iluminación</i>		94.6%	5.4%	0.0%
<i>Materiales disponibles (jabón, papel, etc.)</i>		75.7%	24.3%	0.0%
<i>Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 6:00 PM)</i>		97.4%	2.6%	0.0%
<i>Seguridad de noche (Me siento seguro después de las 6:00 PM)</i>		71.1%	26.3%	2.6%
<i>Condición de los lavamanos</i>		81.6%	18.4%	0.0%
<i>Condición de los inodoros</i>		84.2%	15.8%	0.0%
<i>Limpieza de los pisos</i>		92.1%	7.9%	0.0%
<i>Limpieza de los lavamanos</i>		86.8%	13.2%	0.0%
<i>Limpieza de los inodoros</i>		86.8%	13.2%	0.0%
<i>Condición de los baños en términos generales</i>		84.2%	13.2%	2.6%
<b>PASILLOS</b>		<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
<i>Iluminación</i>		79.0%	21.1%	0.0%
<i>Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 6:00 PM)</i>		100.0%	0.0%	0.0%
<i>Seguridad de noche (Me siento seguro después de las 6:00 PM)</i>		79.0%	21.1%	0.0%
<i>Limpieza de los pasillos</i>		92.1%	7.9%	0.0%
<i>Condición de los pasillos</i>		94.7%	5.3%	0.0%

## ¿A QUÉ ASUNTO RELACIONADO CON LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL SE LE DEBE DAR PRIORIDAD?

- [1] Ya que uno de los centros de computos esta cerrado hay que usar el otro que tiene unas sillas pesimas, aunque son comodas el espaldar no es fijo por lo que parece que uno esta acostado siempre. Los laboratorios (o sea la parte de atras del centro de computos (no el que esta en remodelacion) ese laboratorio es sumamente pequeno y cuando tuve que coger un laboratorio ahi habian muy pocos materiales por lo que uno o 2 estudiantes hacian y entendian el laboratorio mientras que lo que hicieron los demas estudiantes era mirar o hacer tareas sencillas del laboratorio como cargar pesas a su lugar (no aprendieron nada del tema del laboratorio)). Los pasillos del primer piso estan menos iluminados por lo que por la noche solo se puede ir por arriba.
- [2] Remodelar centro de cómputos, cambiar sillas
- [3] Considero que la escases de materiales y espacio en los laboratorios (por lo menos cuando tomé ergonomía el semestre pasado) puede ser un problema. Los pasillos (en especial los del primer piso) deben estar más iluminados de noche. En ocasiones los aires de los salones filtran. En cuanto a los asientos del 114, son sumamente incómodos para la espalda y más para clases que duran más de una hr. Los inodoros en los baños del segundo piso demasiado altos.
- [4] Me parece que la iluminación es el asunto que debe ser atendido con prioridad. La iluminación los salones del primer piso, incluso en el pasillo, y en las peceras.
- [5] Equipos audiovisuales
- [6] Añadir papel de secarse las manos, en adición al secador automatico.
- [7] Actualizar computadores y sistemas audio visuales, fuentes, jardín interior y pintura
- [8] Cantidad de materiales para los laboratorios, en específico el salón de robótica. Los estudiantes pagan una cuota por el laboratorio el cual nunca llega a la compra de los materiales. Por lo tanto los estudiantes se ven obligados a pagar por materiales que hacen falta, materiales que deben ser bindados por la universidad ya que se realizó un pago para ese propósito. Los espaldares de las sillas del II 124 (salon que esta en frente al centro de cómputos) son incomodas esto crea problemas de dolores de espalda.
- [9] SOMOS LA PRODUCTORA DE INGENIEROS MÁS IMPORTANTE DE PR NECESITAMOS TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA CALIDAD Y PROGRESOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NECESITAMOS SEGUIR PRODUCIENDO INGENIEROS QUE CONOZCAN DE LO ULTIMO EN EL MERCADO Y ESTAMOS NOS SENTIMOS ESTANCADOS EN EL PASADO CON COSAS DEL 19XX
- [10] Que las salas de estudio y los centros de cómputos están abiertos 24/7 o que tengan un mejor horario.
- [11] Al salón de los laboratorios.
- [12] Volver a pintar el edificio y cambiar las sillas de II-114.
- [13] Cantidad de computadoras en el centro de cómputo. Expandir el horario de servicio del centro de cómputo. Evitar los laboratorios y clases en el centro de cómputo.
- [14] Salones de Laboratorio. Específicamente erognomía y medición
- [15] Espacio en el salon de estudios.
- [16] La parte exterior del edificio, ya aea pintarlo y/o mantenerlo
- [17] Añadir o expandir area de estudio. Las peceras son con acceso controlado y se llenan y el centro de computos se llena y se forma un gallinero. Por eso sugiero tener un salon de noche adicional para estudio individual

---

# INGENIERÍA CIVIL

---

## RESUMEN (N=52)

---

<b>EDIFICIO INGENIERÍA CIVIL</b>	<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
<i>Salones de Clase</i>	53.8%	46.0%	0.3%
<i>Salas de Computadoras</i>	65.0%	30.2%	4.8%
<i>Laboratorios</i>	51.7%	30.5%	17.8%
<i>Salas de Estudio</i>	49.0%	36.7%	14.3%
<i>Baños</i>	45.1%	53.3%	1.6%
<i>Pasillos</i>	59.5%	38.6%	1.8%

---

## RESULTADOS DE SATISFACIÓN

---

<b>SALONES DE CLASE</b>	<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
<i>Iluminación</i>	65.4%	34.6%	0.0%
<i>Condición de la pizarra</i>	69.2%	30.8%	0.0%
<i>Condición de los asientos</i>	68.6%	31.4%	0.0%
<i>Condición del equipo audiovisual (proyectores, etc.)</i>	38.5%	61.5%	0.0%
<i>Limpieza de los pisos</i>	38.5%	61.5%	0.0%
<i>Limpieza de las pizarras</i>	53.9%	44.2%	1.9%
<i>Limpieza de los asientos</i>	42.3%	57.7%	0.0%
<i>Condición de los salones en términos generales</i>	40.4%	59.6%	0.0%

<b>SALAS DE COMPUTADORAS</b>	<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
<i>Horario</i>	78.9%	17.3%	3.9%
<i>Iluminación</i>	86.5%	9.6%	3.9%
<i>Espacio disponible</i>	78.8%	19.2%	1.9%
<i>Versión disponible de los programas usados</i>	65.4%	32.7%	1.9%
<i>Disponibilidad de materiales para impresión</i>	65.4%	26.9%	7.7%
<i>Comunicación a Internet</i>	75.0%	23.1%	1.9%
<i>Conocimiento y disponibilidad a ayudar de los que trabajan en la sala</i>	53.8%	30.8%	15.4%
<i>Privacidad para hacer los trabajos</i>	59.6%	32.7%	7.7%
<i>Cantidad de computadoras</i>	71.2%	23.1%	5.8%
<i>Cantidad de sillas</i>	75.0%	21.2%	3.9%
<i>Cantidad de mesas</i>	59.6%	34.6%	5.8%
<i>Condición de las computadoras</i>	65.4%	30.8%	3.9%
<i>Condición de las sillas</i>	63.5%	32.7%	3.9%
<i>Condición de las mesas</i>	75.0%	19.2%	5.8%
<i>Limpieza de los pisos</i>	47.1%	49.0%	3.9%
<i>Limpieza de las sillas</i>	50.0%	46.2%	3.9%
<i>Limpieza de las mesas</i>	51.9%	44.2%	3.9%
<i>Limpieza de las computadoras</i>	51.9%	46.2%	1.9%
<i>Condición de las salas en términos generales</i>	61.5%	34.6%	3.9%

<b>LABORATORIOS</b>	<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
<i>Horario</i>	66.7%	13.3%	20.0%
<i>Iluminación</i>	67.4%	17.4%	15.2%
<i>Espacio disponible en el laboratorio</i>	53.3%	26.7%	20.0%
<i>Espacio disponible en mi área de trabajo</i>	56.5%	26.1%	17.4%
<i>Disponibilidad de materiales</i>	43.5%	39.1%	17.4%
<i>Conocimiento y disponibilidad para ayudar de los que trabajan</i>	73.9%	10.9%	15.2%
<i>Cantidad de equipo</i>	45.7%	34.8%	19.6%
<i>Cantidad de sillas</i>	54.3%	26.1%	19.6%
<i>Cantidad de mesas</i>	47.8%	32.6%	19.6%
<i>Condición de las sillas</i>	41.3%	41.3%	17.4%
<i>Condición de las mesas</i>	47.8%	32.6%	19.6%
<i>Condición del equipo</i>	47.8%	34.8%	17.4%
<i>Limpieza de los pisos</i>	41.3%	43.5%	15.2%
<i>Limpieza de las sillas</i>	43.5%	37.0%	19.6%
<i>Limpieza de las mesas</i>	47.8%	34.8%	17.4%
<i>Limpieza del equipo</i>	45.7%	34.8%	19.6%
<i>Condición de los laboratorios en términos generales</i>	54.3%	32.6%	13.0%

<b>SALAS DE ESTUDIO</b>	<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
<i>Horario</i>	60.9%	23.9%	15.2%
<i>Iluminación</i>	62.2%	24.4%	13.3%
<i>Espacio disponible</i>	46.7%	42.2%	11.1%
<i>Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 6:00 PM)</i>	75.6%	8.9%	15.6%
<i>Seguridad de noche (me siento seguro después de las 6:00 PM)</i>	42.2%	37.8%	20.0%
<i>Cantidad de sillas</i>	53.3%	33.3%	13.3%
<i>Cantidad demesas</i>	48.9%	37.8%	13.3%
<i>Condición de las sillas</i>	57.8%	26.7%	15.6%
<i>Condición de las mesas</i>	46.7%	40.0%	13.3%
<i>Limpieza de las sillas</i>	42.2%	42.2%	15.6%
<i>Limpieza de las mesas</i>	33.3%	53.3%	13.3%
<i>Limpieza de los pisos</i>	28.9%	57.8%	13.3%
<i>Condición de las salas de estudio en términos generales</i>	37.8%	48.9%	13.3%

<b>BAÑOS</b>	<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
<i>Iluminación</i>	68.9%	31.1%	0.0%
<i>Materiales disponibles (jabón, papel, etc.)</i>	26.7%	73.3%	0.0%
<i>Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 6:00 PM)</i>	82.2%	13.3%	4.4%
<i>Seguridad de noche (Me siento seguro después de las 6:00 PM)</i>	46.5%	41.9%	11.6%
<i>Condición de los lavamanos</i>	42.2%	57.8%	0.0%
<i>Condición de los inodoros</i>	46.7%	53.3%	0.0%
<i>Limpieza de los pisos</i>	33.3%	66.7%	0.0%
<i>Limpieza de los lavamanos</i>	35.6%	64.5%	0.0%
<i>Limpieza de los inodoros</i>	33.3%	66.7%	0.0%
<i>Condición de los baños en términos generales</i>	35.6%	64.4%	0.0%

<b>PASILLOS</b>	<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
<i>Iluminación</i>	45.5%	54.5%	0.0%
<i>Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 6:00 PM)</i>	90.9%	4.6%	4.6%
<i>Seguridad de noche (Me siento seguro después de las 6:00 PM)</i>	45.5%	50.0%	4.6%
<i>Limpieza de los pasillos</i>	56.8%	43.2%	0.0%
<i>Condición de los pasillos</i>	59.1%	40.9%	0.0%

## ¿A QUÉ ASUNTO RELACIONADO CON LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE INGENIERÍA CIVIL SE LE DEBE DAR PRIORIDAD?.

- [1] Los proyectores de muchos salones están dañados
- [2] Hace falta baños o letrinas unisexo en cerca del tunel de viento ya que los baños M/F se encuentran en los extremos del segundo piso
- [3] Condiciones del edificio (pintarlo, acomodar los laboratorios) para que la gente se sienta querida y no abandonada, proveerle un espacio de alimento (cafetería que estaba se fue hace más de un año),
- [4] Limpieza en laboratorios usado por los equipos (recoger mejor), fumigar, prácticamente remodelar los salones. Cada vez que entra un extranjero a tomar clases me da vergüenza ajena ver el estado en que se encuentran los salones.
- [5] A la limpieza de los pisos en los salones y en los pasillos. A la falta de seguridad por las noches.
- [6] Limpieza y mantenimiento
- [7] Arreglar la carretera para llegar al estacionamiento.
- [8] Los Equipo de trabajo
- [9] Mejor limpieza a la sala de estudio y advertir a los usuarios.
- [10] A los pasillos y al salon de estudios
- [11] La limpieza en general deberia de ser atendida en esto, tambien se deberia de mejorar la iluminacion en las areas aledañas del edificio y que eso parece casi "boca de lobo".
- [12] Limpieza y acondicionamiento de las facilidades!
- [13] Pintura
- [14] Se le debe dar prioridad: -La limpieza de todos los salones (paredes, ventanas,piso). - Los laboratorios del edificio (máquinas, materiales, mantenimiento y limpieza). -Para el baño: la limpieza de ventanas, tener jabón & remodelación completa. -Pintar el edificio. -Arreglar el estacionamiento.  
-Se debe hacer una evaluación a todo, pero una persona fuera del departamento.
- [15] Seguridad, iluminación, y limpieza. Hice bachillerato y estoy en proceso de maestría. En 7 años que llevo, los baños siguen igual de asquerosos, sin materiales, con conserjes y personal de mantenimiento mediocre, con poca iluminación en las noches y con poca seguridad, para variar...
- [16] Algunas computadoras del laboratorio y salon de computadoras no se conectan bien a la internet. El aire acondicionado en el salon de estudio. El anfiteatro necesita mas asicalamiento, se respira polvorin desde que entras, no te hace sentir como en especial cuando te causa alergias. Habilitar un espacio con cafetera, horno microondas, mesas y sillas para que los estudiantes puedan calentar sus comidas y merendar. Entiendo que el edificio es viejo, pero tal vez con un color de pintura claro como blancos, azules y grises en los pasillos ayudaria a su estetica, da la impresion de frescura, paz y limpieza en un ambiente de estres (aunque blanco tal vez se ensucie mas), tal vez un toque de rojo lo haga ver mas contemporaneo. Una cafeteria o puesto de comida dentro de los predios del edificio es necesario. Hay estudiantes que toman todas sus clases ahi, tener que bajar hasta la cafeteria del recinto no es tiempo efectivo ni practico. Y aunque el nuevo estacionamiento no cuenta como parte del edificio, esa piedrilla esta afectando los vehiculos, si es posible embrearlo, si no hay fondos, se puede hacer una recolecta o algo para adquirir parte de los fondos.
- [17] Salones y centros de computos
- [18] Baños y ESTACIONAMIENTO

- [19] renovación de acondicionadores de aire, distribución efectiva de la iluminación en los salones y prestar atención al estado de los salones como el CI200, que no tiene las condiciones necesarias para ser una sala para conferencias.
- [20] Baños y limpieza general.
- [21] Carretera de acceso al edificio
- [22] Seguridad
- [23] A los baños se le debe dar prioridad. Deben tener cada uno su propio zafaron. Para las féminas, es muy incomodo salir del baño y tener que desechar los artículos sanitarios afuera. Cargo con mi propio papel de baño porque casi nunca hay. NUNCA hay jabón para lavarse las manos, quizás una vez a la semana. Es MUY antihigiénico no poder lavarse con las manos con jabón, ademas así se propagan mas rápido las enfermedades como la influenza, etc.
- [24] Baños, limpieza de sala de estudio y horarios más flexibles.
- [25] Los salones tienen varios problemas que deberian ser atendidos con la mayor prontitud, esecificamente la condicion de los aires, proyectores, pizarras, y la fumigacion de hongos y mosquitos.
- [26] Arreglar el sistema de aire acondicionado, arreglar los proyectores de los salones, y extender el horario de la sala de cómputos (cuál está bajo llave y no hay razón de que cierre temprano en comparación a los laboratorios de computación en Stefani).
- [27] MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y AREAA COMUNES
- [28] Cemtro de Edtudiantes y Salon de Estudio
- [29] A los laboratorios de civil y a la limpieza de baños y pisos.
- [30] Pintura interior y exterior severamente dañada, limpieza de techos, limpieza de alrededores, mayor seguridad de noche
- [31] A construir un edificio nuevo, a una nueva administración en el departamento y a mayor supervisión del trabajo de mantenimiento.
- [32] Actualize los salons esas pizarras dan lastima, el salon de estudio debe tener acceso a internet, y mejorar la carretera repavimentarla para el acceso. Otro caso que no vienes mucho con los edificios es poner un guardia al frente del porton para velar la seguridad de los que transitan ya que al salir del los edificios de inqu y inci no hay visibilidad ya han habido accidentes

---

# INGENIERÍA QUÍMICA

---

## RESUMEN (N=68)

---

<b>EDIFICIO INGENIERÍA QUÍMICA</b>	<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
<i>Salones de Clase</i>	74.9%	25.1%	0.0%
<i>Salas de Computadoras</i>	56.9%	20.6%	22.5%
<i>Laboratorios</i>	23.9%	28.8%	47.3%
<i>Salas de Estudio</i>	66.1%	30.3%	3.7%
<i>Baños</i>	34.8%	64.6%	0.7%
<i>Pasillos</i>	69.0%	30.0%	1.0%

---

## RESULTADOS DE SATISFACIÓN

---

<b>SALONES DE CLASE</b>	<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
<i>Iluminación</i>	86.6%	13.4%	0.0%
<i>Condición de la pizarra</i>	85.3%	14.7%	0.0%
<i>Condición de los asientos</i>	80.6%	19.4%	0.0%
<i>Condición del equipo audiovisual (proyectores, etc.)</i>	77.9%	22.1%	0.0%
<i>Limpieza de los pisos</i>	51.5%	48.5%	0.0%
<i>Limpieza de las pizarras</i>	69.1%	30.9%	0.0%
<i>Limpieza de los asientos</i>	73.5%	26.5%	0.0%
<i>Condición de los salones en términos generales</i>	75.0%	25.0%	0.0%

<b>SALAS DE COMPUTADORAS</b>	<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
<i>Horario</i>	59.7%	20.9%	19.4%
<i>Iluminación</i>	71.2%	9.1%	19.7%
<i>Espacio disponible</i>	53.7%	25.4%	20.9%
<i>Versión disponible de los programas usados</i>	62.1%	12.1%	25.8%
<i>Disponibilidad de materiales para impresión</i>	12.1%	56.1%	31.8%
<i>Comunicación a Internet</i>	63.6%	16.7%	19.7%
<i>Conocimiento y disponibilidad a ayudar de los que trabajan en la sala</i>	47.0%	21.2%	31.8%
<i>Privacidad para hacer los trabajos</i>	52.2%	23.9%	23.9%
<i>Cantidad de computadoras</i>	51.5%	27.3%	21.2%
<i>Cantidad de sillas</i>	56.7%	23.9%	19.4%
<i>Cantidad de mesas</i>	50.7%	28.4%	20.9%
<i>Condición de las computadoras</i>	65.7%	11.9%	22.4%
<i>Condición de las sillas</i>	65.2%	13.6%	21.2%
<i>Condición de las mesas</i>	67.2%	10.5%	22.4%
<i>Limpieza de los pisos</i>	49.3%	29.9%	20.9%
<i>Limpieza de las sillas</i>	61.2%	17.9%	20.9%
<i>Limpieza de las mesas</i>	62.7%	16.4%	20.9%
<i>Limpieza de las computadoras</i>	65.7%	10.5%	23.9%
<i>Condición de las salas en términos generales</i>	62.7%	16.4%	20.9%

<b>LABORATORIOS</b>	<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
<i>Horario</i>	26.7%	28.3%	45.0%
<i>Iluminación</i>	29.5%	24.6%	45.9%
<i>Espacio disponible en el laboratorio</i>	26.2%	27.9%	45.9%
<i>Espacio disponible en mi área de trabajo</i>	21.3%	31.1%	47.5%
<i>Disponibilidad de materiales</i>	16.4%	37.7%	45.9%
<i>Conocimiento y disponibilidad para ayudar de los que trabajan</i>	24.6%	23.0%	52.5%
<i>Cantidad de equipo</i>	19.7%	34.4%	45.9%
<i>Cantidad de sillas</i>	18.0%	34.4%	47.5%
<i>Cantidad de mesas</i>	21.3%	31.1%	47.5%
<i>Condición de las sillas</i>	23.0%	27.9%	49.2%
<i>Condición de las mesas</i>	24.6%	26.2%	49.2%
<i>Condición del equipo</i>	21.3%	31.1%	47.5%
<i>Limpieza de los pisos</i>	27.9%	26.2%	45.9%
<i>Limpieza de las sillas</i>	26.2%	24.6%	49.2%
<i>Limpieza de las mesas</i>	26.2%	24.6%	49.2%
<i>Limpieza del equipo</i>	28.3%	25.0%	46.7%
<i>Condición de los laboratorios en términos generales</i>	24.6%	31.2%	44.3%

<b>SALAS DE ESTUDIO</b>	Satisfecho	Insatisfecho	No Aplica
<i>Horario</i>	76.2%	20.6%	3.2%
<i>Iluminación</i>	87.3%	9.5%	3.2%
<i>Espacio disponible</i>	41.3%	55.6%	3.2%
<i>Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 6:00 PM)</i>	87.3%	9.5%	3.2%
<i>Seguridad de noche (me siento seguro después de las 6:00 PM)</i>	34.9%	55.6%	9.5%
<i>Cantidad de sillas</i>	49.2%	47.6%	3.2%
<i>Cantidad de mesas</i>	44.5%	52.4%	3.2%
<i>Condición de las sillas</i>	81.0%	15.9%	3.2%
<i>Condición de las mesas</i>	77.8%	19.1%	3.2%
<i>Limpieza de las sillas</i>	81.0%	15.9%	3.2%
<i>Limpieza de las mesas</i>	79.4%	17.5%	3.2%
<i>Limpieza de los pisos</i>	55.6%	41.3%	3.2%
<i>Condición de las salas de estudio en términos generales</i>	63.5%	33.3%	3.2%

<b>BAÑOS</b>	Satisfecho	Insatisfecho	No Aplica
<i>Iluminación</i>	33.9%	66.1%	0.0%
<i>Materiales disponibles (jabón, papel, etc.)</i>	20.0%	80.0%	0.0%
<i>Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 6:00 PM)</i>	78.3%	21.7%	0.0%
<i>Seguridad de noche (Me siento seguro después de las 6:00 PM)</i>	43.3%	51.7%	5.0%
<i>Condición de los lavamanos</i>	38.3%	61.7%	0.0%
<i>Condición de los inodoros</i>	30.0%	70.0%	0.0%
<i>Limpieza de los pisos</i>	27.1%	72.9%	0.0%
<i>Limpieza de los lavamanos</i>	31.7%	68.3%	0.0%
<i>Limpieza de los inodoros</i>	25.0%	73.3%	1.7%
<i>Condición de los baños en términos generales</i>	20.0%	80.0%	0.0%

<b>PASILLOS</b>	Satisfecho	Insatisfecho	No Aplica
<i>Iluminación</i>	78.3%	21.7%	0.0%
<i>Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 6:00 PM)</i>	88.3%	11.7%	0.0%
<i>Seguridad de noche (Me siento seguro después de las 6:00 PM)</i>	46.7%	48.3%	5.0%
<i>Limpieza de los pasillos</i>	65.0%	35.0%	0.0%
<i>Condición de los pasillos</i>	66.7%	33.3%	0.0%

## ¿A QUÉ ASUNTO RELACIONADO CON LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE INGENIERÍA QUÍMICA SE LE DEBE DAR PRIORIDAD?

---

- [1] Seguridad a hospedaje por facultad en los alrededores del edificio.
- [2] Baños, Salas de Estudio y Laboratorio de Unitarias
- [3] Máquinas de refrescos y snacks; mejores fuentes de agua; seguridad y estacionamiento.
- [4] Limpieza de piso
- [5] Iluminación nocturna de los baños y estacionamiento de profesores (ambos por seguridad); olor insoportable a humedad acumulada en la sala de estudios
- [6] Limpieza y seguridad.
- [7] Los baños y la iluminación para el estacionamiento.
- [8] Los baños deberían ser la prioridad #1! Solo funciona un inodoro y siempre está tapado. Muchas veces dejan las puertas abiertas, lo cual considero inseguro e incómodo. Nunca hay papel, de ningún tipo. Es el baño más asqueroso de todos los edificios de ingeniería. Estoy segura que el baño del departamento (oficinas del segundo piso) no lo dejan así.
- [9] Limpieza de salones y baños.
- [10] La entrada y la carretera
- [11] Limpieza, más equipos de laboratorio y poner impresora
- [12] Limpieza y cantidad abundante de mosquitos.
- [13] Limpieza y materiales de los baños.
- [14] Mejorar las instalaciones del anfiteatro IQ-104. Es muy difícil ver las presentaciones cuando utilizan el proyector cuando Hay muchas personas y hay poco espacio de pizarra para utilizar.
- [15] Limpieza de pisos, de asientos y mantenimiento de luces.
- [16] Falta de impresora. Es necesario para el uso diario y la biblioteca queda lejos.
- [17] Laboratorio y baño
- [18] Laboratorios de Operaciones Unitarias
- [19] Irregularidades en el piso
- [20] LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS!!! ¿Cómo pueden estudiantes graduarse de ingeniería química sin haber operado satisfactoriamente un proceso ingenieril? ¿Cómo?
- [21] Baños
- [22] Baños
- [23] Baños
- [24] Limpieza general de los salones y de los baños
- [25] Sala de estudios
- [26] Sala de estudio
- [27] Los laboratorios de enseñanza que llevan años sin funcionar. La condición general de los baños El horario del salón de estudio y/o salón de cómputos. El estacionamiento
- [28] A la limpieza de los baños, pasillos y salones. A mejorar la calidad de los salones y la cantidad de materiales que se les provee a los profesores, mejorar el anfiteatro, las pizarras y las sillas.
- [29] A veces hay problemas con el tv con uno de los salones 106, me parece que es el cable
- [30] Los baños y aumentar el espacio de la sala de estudio.
- [31] Los laboratorios
- [32] Los laboratorios de clase
- [33] Laboratorios y baños.
- [34] Baños
- [35] Laboratorios de enseñanza, y limpieza!! Rumores indican que no hay empleados de mantenimiento
- [36] A la iluminación por las noches y vigilancia

- [37] Primordialmente hay que tener un guardia de seguridad tanto en el edificio de inqu como en el de civil. Allí los estudiantes estamos hasta las 3 am y no hay un guardia de seguridad en esa área. Ya se ha hablado varias veces y se ha dicho que se proveerá un guardia a los estudiantes pero esto no ha sucedido. De hecho por las noches a veces los conserjes cierran el portón de varios salones que da paso también al baño sucio de inqu, que solo funciona un lavamanos y dos toilets, y los estudiantes tenemos que salir del edificio en esa oscuridad hacia el baño de farmacia si está abierto o a civil, que en comparación a esos dos baños el baño de inqu da pena. Otro comentario es el cierre de la segunda sala de estudio. Lo que queda es un salón con cuatro mesas y en la otra sala de estudios habían 6 y dos pizarras ahora eso está lleno de pupitres y materiales de construcción y también el microondas que teníamos exclusivo para estudiantes subgraduados desapareció de ese salón y ahora la facultad tiene uno, así como si por arte de magia. Tampoco tenemos manera de imprimir por lo que si queremos calentar nuestra comida o imprimir algún proyecto tenemos que salir totalmente de inqu y caminar hasta el centro de estudiantes.
- [38] Pienso que deben remodelar el edificio de ingeniería química. es el único de ingeniería que se ve tan fatal. Adicional deberían poner mesas, banquitos para que la gente se siente a estudiar. Es un buen ambiente debido a la tranquilidad para estudiar.
- [39] Añadir equipo para imprimir trabajos
- [40] Reapertura de los laboratorios
- [41] Algunos de los salones no estan en condiciones para dar clase. Todavía hay un salon con el piso forado con "tape" y el aire acondicionado apenas funciona.
- [42] Computadoras y equipo audiovisual

# EDIFICIO LUCCHETTI (INGENIERÍA MECÁNICA)

RESUMEN (N=85)

<b>EDIFICIO LUCCHETTI</b>	<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
<i>Salones de Clase</i>	59.7%	39.9%	0.4%
<i>Salas de Computadoras</i>	63.9%	28.9%	7.3%
<i>Laboratorios</i>	55.5%	36.0%	8.5%
<i>Salas de Estudio</i>	40.6%	54.8%	4.6%
<i>Baños</i>	56.1%	40.3%	3.6%
<i>Pasillos</i>	53.6%	44.5%	1.9%

## RESULTADOS DE SATISFACIÓN

<b>SALONES DE CLASE</b>	<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
<i>Iluminación</i>	67.1%	32.9%	0.0%
<i>Condición de la pizarra</i>	73.8%	26.2%	0.0%
<i>Condición de los asientos</i>	56.5%	43.5%	0.0%
<i>Condición del equipo audiovisual (proyectores, etc.)</i>	67.1%	31.8%	1.2%
<i>Limpieza de los pisos</i>	45.9%	54.1%	0.0%
<i>Limpieza de las pizarras</i>	64.7%	34.1%	1.2%
<i>Limpieza de los asientos</i>	58.8%	40.0%	1.2%
<i>Condición de los salones en términos generales</i>	43.5%	56.5%	0.0%

<b>SALAS DE COMPUTADORAS</b>	<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
<i>Horario</i>	83.5%	11.8%	4.7%
<i>Iluminación</i>	77.6%	17.7%	4.7%
<i>Espacio disponible</i>	64.3%	29.8%	6.0%
<i>Versión disponible de los programas usados</i>	78.8%	14.1%	7.1%
<i>Disponibilidad de materiales para impresión</i>	38.8%	42.4%	18.8%
<i>Comunicación a Internet</i>	78.8%	12.9%	8.2%
<i>Conocimiento y disponibilidad a ayudar de los que trabajan en la sala</i>	52.4%	28.6%	19.1%
<i>Privacidad para hacer los trabajos</i>	54.1%	38.8%	7.1%
<i>Cantidad de computadoras</i>	67.1%	28.2%	4.7%
<i>Cantidad de sillas</i>	61.2%	34.1%	4.7%
<i>Cantidad de mesas</i>	57.7%	34.1%	8.2%
<i>Condición de las computadoras</i>	74.1%	21.2%	4.7%
<i>Condición de las sillas</i>	30.6%	64.7%	4.7%
<i>Condición de las mesas</i>	73.8%	20.2%	6.0%
<i>Limpieza de los pisos</i>	64.7%	30.6%	4.7%
<i>Limpieza de las sillas</i>	55.3%	37.7%	7.1%
<i>Limpieza de las mesas</i>	69.0%	25.0%	6.0%
<i>Limpieza de las computadoras</i>	70.6%	22.4%	7.1%
<i>Condición de las salas en términos generales</i>	61.2%	34.1%	4.7%

<b>LABORATORIOS</b>	<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
<i>Horario</i>	54.7%	32.0%	13.3%
<i>Iluminación</i>	76.0%	17.3%	6.7%
<i>Espacio disponible en el laboratorio</i>	53.3%	38.7%	8.0%
<i>Espacio disponible en mi área de trabajo</i>	60.0%	32.0%	8.0%
<i>Disponibilidad de materiales</i>	20.0%	72.0%	8.0%
<i>Conocimiento y disponibilidad para ayudar de los que trabajan</i>	74.7%	17.3%	8.0%
<i>Cantidad de equipo</i>	32.0%	61.3%	6.7%
<i>Cantidad de sillas</i>	60.0%	30.7%	9.3%
<i>Cantidad de mesas</i>	61.3%	30.7%	8.0%
<i>Condición de las sillas</i>	56.0%	36.0%	8.0%
<i>Condición de las mesas</i>	65.3%	26.7%	8.0%
<i>Condición del equipo</i>	29.3%	62.7%	8.0%
<i>Limpieza de los pisos</i>	60.0%	32.0%	8.0%
<i>Limpieza de las sillas</i>	66.7%	24.0%	9.3%
<i>Limpieza de las mesas</i>	70.7%	20.0%	9.3%
<i>Limpieza del equipo</i>	60.0%	30.7%	9.3%
<i>Condición de los laboratorios en términos generales</i>	44.0%	48.0%	8.0%

<b>SALAS DE ESTUDIO</b>		<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
	<i>Horario</i>	80.0%	16.0%	4.0%
	<i>Iluminación</i>	61.3%	33.3%	5.3%
	<i>Espacio disponible</i>	34.7%	61.3%	4.0%
	<i>Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 6:00 PM)</i>	86.7%	8.0%	5.3%
	<i>Seguridad de noche (me siento seguro después de las 6:00 PM)</i>	40.0%	53.3%	6.7%
	<i>Cantidad de sillas</i>	22.7%	73.3%	4.0%
	<i>Cantidad de mesas</i>	28.0%	68.0%	4.0%
	<i>Condición de las sillas</i>	14.7%	81.3%	4.0%
	<i>Condición de las mesas</i>	26.7%	69.3%	4.0%
	<i>Limpieza de las sillas</i>	41.3%	53.3%	5.3%
	<i>Limpieza de las mesas</i>	32.0%	62.7%	5.3%
	<i>Limpieza de los pisos</i>	37.8%	58.1%	4.1%
	<i>Condición de las salas de estudio en términos generales</i>	21.3%	74.7%	4.0%

<b>BAÑOS</b>		<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
	<i>Iluminación</i>	81.3%	16.0%	2.7%
	<i>Materiales disponibles (jabón, papel, etc.)</i>	37.3%	60.0%	2.7%
	<i>Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 6:00 PM)</i>	88.0%	8.0%	4.0%
	<i>Seguridad de noche (Me siento seguro después de las 6:00 PM)</i>	50.7%	41.3%	8.0%
	<i>Condición de los lavamanos</i>	48.0%	49.3%	2.7%
	<i>Condición de los inodoros</i>	61.3%	34.7%	4.0%
	<i>Limpieza de los pisos</i>	49.3%	48.0%	2.7%
	<i>Limpieza de los lavamanos</i>	52.0%	45.3%	2.7%
	<i>Limpieza de los inodoros</i>	45.3%	50.7%	4.0%
	<i>Condición de los baños en términos generales</i>	48.0%	49.3%	2.7%

<b>PASILLOS</b>		<i>Satisfecho</i>	<i>Insatisfecho</i>	<i>No Aplica</i>
	<i>Iluminación</i>	41.3%	57.3%	1.3%
	<i>Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 6:00 PM)</i>	89.3%	8.0%	2.7%
	<i>Seguridad de noche (Me siento seguro después de las 6:00 PM)</i>	49.3%	49.3%	1.3%
	<i>Limpieza de los pasillos</i>	44.0%	54.7%	1.3%
	<i>Condición de los pasillos</i>	44.0%	53.3%	2.7%

## ¿A QUÉ ASUNTO RELACIONADO CON LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO LUCCHETTI (INGENIERÍA MECÁNICA) SE LE DEBE DAR PRIORIDAD?

---

- [1] N/A
- [2] Material de trabajo en los laboratorios
- [3] Salón de estudios
- [4] Por favor, INME necesita una pintura nueva. Es triste ver cómo el edificio se cae en pedazos y no se hace nada. La biblioteca recientemente se pintó, y se ve espectacular. INME necesita esto URGENTE.
- [5] Mejorar la sala de estudio.
- [6] Sala de estudio. Salones
- [7] Sala de estudio (todo)
- [8] La sala de estudios
- [9] Al salón de estudios principalmente y a la pintura del edificio
- [10] Los jardines, la pintura, la limpieza de los baños y a las letras del nombre del edificio.
- [11] Dust buildup and overall general maintenance (spiderwebs, dust bunnies, etc.)
- [12] Sala de estudio
- [13] Laboratorios, aires acondicionados, limpieza, cuarto de estudio
- [14] El edificio necesita mantenimiento urgente en todos los aspectos. Hace años que necesita una buena mano de pintura y mantenimiento de los exteriores. El salón de estudios está súper descuidado y con una gotera eterna del aire acondicionado. A la mitad de las sillas del CADLAB les falta un brazo, y eso es sin comentar en lo pequeñas que son ambas salas.
- [15] Iluminación de Pasillos y Mejoras a la Sala de Estudios
- [16] Salones de clase, mejores equipo para laboratorios y clases. Mantenimiento general del edificio, se debería pintar porque la pintura esta en cantos. Arreglar las luces de todos los salones.
- [17] Limpieza de los baños y mejoramiento a la sala de estudios.
- [18] Mejores sillas
- [19] El edificio en general huele mal, se ve viejo, descuidado, sucio y despintado. Lucchetti es lo primero que la gente ve cuando entra por el calvario y es lamentable que se topen con semejante lugar.
- [20] Mantenimiento de los aires acondicionados (Estan repletos de hongos) LIMPIEZA
- [21] Reemplazar las sillas del CadLab, muchas no se mueven bien, les falta el reposa-brazos izquierdo, los locks del espaldar estan dañados en algunas. Instalar el software del 3D mouse. En la sala de estudio cambiar las sillas con ruedas, no dan soporte en la espalda, por lo que resultan muy incómodas.
- [22] Demasiados mosquitos en el baño de hombres
- [23] El laboratorio de mecatronica es un desastre en términos de organización y no da gusto trabajar en el.  
Renovación del salón de estudio
- [24] a la limpieza muchos de los salones y baños se nota q hace mucho tiempo los ventiladores no son limpiados
- [25] Limpieza en general. Disponibilidad de jabón en los baños.
- [26] Mejoras de infraestructura a los salones para evitar filtraciones etc
- [27] TALLER PROYECTOS ESPECIALES DE MECANICA EN EL CID

- [28] El baño de caballeros no tiene "screens" para evitar que los mosquitos entren. Esta nuevo y agradable, pero los mosquitos son insoportables. Por otro lado, los pasillos tienen mala iluminación de día y de noche.
- [29] El sistema de refrigeración debe ser reparado completamente.
- [30] Laboratorios y salas de estudio
- [31] Remodelación completa de ese edificio lleno de grietas
- [32] Salón de estudio, techo con telarañas, mesas sucias, regueros
- [33] Iluminaciones, baños y pasillos
- [34] El salón de estudios se llena demasiado.
- [35] Arreglar los lavamanos de los baños.
- [36] Personalmente, se le debería dar mayor prioridad al salón de estudio y al centro de cómputos. El salón de estudio está en condiciones muy pobres. Las mesas, los asientos y el techo están deterioradas. Pienso q también se puede maximizar el espacio disponible. Por otro lado, el centro de cómputos en su mayoría está en buenas condiciones. Lo único son las sillas que la mayoría están rotas. También los pasillos necesitan mejor iluminación.
- [37] Considero que los laboratorios de ciencia enateriales estan bien equipados, pero los de manufactura le hace falta espacio, equipo, procedimientos de seguridad como lineas en el piso y que no parezca un almacen. Es un accidente esperando por pasar. Y almenos una asistencia durante horas fuera de clases para usar las maquinas, por que las joden y al otro dia nadie sabe quien fue y despues es una maquina mas que no sirve y atrasa a todo el mundo. Y que sandra de mas tiempo pa los exámenes.
- [38] Salon de estudio y cadlab
- [39] A el laboratorio de computadoras
- [40] Renovacion de Sala de estudios y limpieza e iluminacion del edificio en general.
- [41] Los aires acondicionados y los techos
- [42] Apariencia en general pero mas en la entrada o lobby, necesita pintura. Tambien, los laboratorios necesitan ser remodelados y actualizados. Muchos equipos no sirven, son viejos o solo hay 1 para muchos estudiantes. Cobran una cuota adicional de laboratorio pero no se ve reflejado en los mismos.
- [43] Prioridad a remodelar y dar mejor mantenimiento los salones y salas de edtudios.
- [44] Las condiciones de algunos salones de clase son pésimas. El techo, la pintura y los asientos dan asco. Le hace falta una (quizás dos) manos de pintura a las afueras del edificio también.
- [45] Baños y sala de estudio
- [46] Mejoramiento de la sala de estudio y los salones
- [47] El arreglar los lavamanos y a la fuente de agua del primer piso.
- [48] Salones mejora preparados
- [49] Los salones, especialmente los del segundo piso al final. Parece que tienen hongo esos salones y causa alergias/malestar en la garganta cojer clases en esos salones. No se puede estar mas de una hora corrida sin salir a respirar.
- [50] Hongo en los ductos de aire acondicionado.
- [51] Espacio, los pasillos y la fuente del primer piso.
- [52] A que el edificio tiene una cantidad enorme de tráfico de estudiantes y no hay espacio. A que los techos tienen hongo ( en salones, baños, sala de conferencia, etc.). A que los proyectores no hacen su función de forma adecuada ( necesitan limpieza y mantenimiento). A que todos los salones tienen telarañas, la fachada del edificio está en pésimas condiciones, las licencias de los programs para ingeniera están viejísimas, el ambiente es oscuro y no agradable. Huele a humedad ( por la gran cantidad de hongos) en los salones y laboratorios.