



10 de enero de 2020

### **Informe de situación y daños asociados al terremoto del 7 de enero de 2020**

El rector Agustín Rullán Toro informa sobre el estado de situación del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) hasta las 7:00 p.m.

- Hoy tuvimos la visita del doctor Jorge Haddock, presidente de la Universidad de Puerto Rico, quien hizo un recorrido y una inspección ocular del progreso de la recuperación del RUM. Asimismo, visitó la Red Sísmica de Puerto Rico.
- El servicio energía eléctrica (AEE) está restablecido en 100%.
- En Edificio de Ingeniería Química se detectó un escape de aire comprimido al energizar el compresor y se desconectó la energía eléctrica por el momento.
- El servicio de agua (AAA) está restablecido en 100% del Recinto. Las tuberías rotas fueron reparadas.
- Los sistemas de información, comunicaciones e internet están 100% restablecidos.
- La Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias prestó por algunas semanas al RUM un generador eléctrico *diesel* con capacidad de 200KVA. Esto servirá como respaldo redundante para CTI y la Red Sísmica.
- Continuarán las inspecciones estructurales detalladas de los edificios durante el fin de semana. El equipo de peritos emitirá un informe el lunes. Hasta el momento se ha inspeccionado los siguientes edificios:
  - ✓ Biblioteca
  - ✓ Biología
  - ✓ Centro de Investigación y Desarrollo
  - ✓ Coliseo Rafael Mangual
  - ✓ José de Diego (Rectoría)
  - ✓ Sánchez Hidalgo
  - ✓ Stefani
  - ✓ Terrats