

**ING. JUAN B. MOTA DE PEÑA**

Calle 6 #F10 Añasco, Puerto Rico 00610-2212 Tel: (787) 341-1549  
Jmota1905@hotmail.com

**CERTIFICACION**

Sr. Fernando Gallardo  
Estación Experimental Agrícola  
PR 525, Bo. Limarie  
Adjuntas, Puerto Rico

18 de enero de 2020

**Asunto: Reporte de Inspección a Estructuras Estación Experimental  
Adjuntas, Puerto Rico**

Estimado Sr. Gallardo

Por la presente le **CERTIFICO** que día 17 del corriente inspeccioné visualmente las siguientes estructuras, las cuales pertenecen al complejo de la Estación experimental de Adjuntas: Oficina de administración, Laboratorio de Muestras de Café, Área del Tanque de Gasolina, Área del Tanque de Diésel, Almacén, Compostera, Beneficiado Ecológico, Otros Beneficiados, Almacén de Composta, Antiguo Edificio de Moler Tierra, Carpintería y Almacén de Herramientas, Edificio de la Planta de generación Eléctrica, Germinadores (Viveros) y Casa.

Los edificios y facilidades arriba indicados fueron inspeccionadas visualmente por mi y **no encontré ningún daño estructural apreciable que pueda ser atribuido a los recientes movimientos de tierra** de las pasadas semanas o que de alguna manera se haya modificado en forma apreciable el sistema de resistir las cargas sísmicas preexistentes a dichos movimientos sísmicos.

Cordialmente,



Juan B. Mota, Lic. PE 8385

