

ING. JUAN B. MOTA DE PEÑA

Calle 6 #F10 Añasco, Puerto Rico 00610-2212 Tel: (787) 341-1549

Jmota1905@hotmail.com

CERTIFICACION

ESTACION EXPERIMENTAL AGRICOLA DE ISABELA

Agron. Abiezer Gonzalez

Bo. Guerrero

PR #2, Km. 114.9

Isabela, Puerto Rico

14 de enero de 2020

**Asunto: Reporte de Inspección a Estructuras de la Estación Experimental
Isabela, Puerto Rico**

Estimado González

Por la presente le **CERTIFICO** que día 17 del corriente inspeccioné visualmente las siguientes estructuras, las cuales pertenecen al complejo de la Estación experimental de Isabela: Oficina de administración, Laboratorio de Fitopatología, Edificio de Fito mejoramiento, Laboratorio Genético, Edificio de Abonos, Edificio de Plaguicidas, Edificio de Almacén, Taller de Mecánica, Invernaderos Cítricos, Invernaderos de Propagación.

Los edificios y facilidades arriba indicados fueron inspeccionadas visualmente por mi y **no encontré ningún daño estructural apreciable que pueda ser atribuido a los recientes movimientos de tierra** de las pasadas semanas, o que de alguna manera se haya modificado en forma apreciable, el sistema de resistir las cargas sísmicas preexistentes a dichos movimientos sísmicos.

Cordialmente,



Juan B. Mota, Lic. PE 8385

