

ING. JUAN B. MOTA DE PEÑA
Calle 6 #F10 Añasco, Puerto Rico 00610-2212 Tel: (787) 341-1549
Jmota1905@hotmail.com

CERTIFICACION

Sr. Carlos Almodóvar
Estación Experimental
HC-ON
Box 7115 00795
Juana Díaz, Puerto Rico

14 de enero de 2020

**Asunto: Reporte de Inspección a Estructuras Estación Experimental
Juana Díaz, Puerto Rico**

Estimado ingeniero Fuster

Por la presente le **CERTIFICO** que día 16 del corriente inspeccioné visualmente las siguientes estructuras, las cuales pertenecen al complejo de la Estación experimental de Juana Díaz: Almacén, Oficina de administración del Almacén, Almacén de Materiales de investigadores, Almacén de Plaguicidas, Almacén de Abonos, Edificio de Empacadora, Oficina del "Handy Man", Salón de Demostración, Almacén del Vivero, Salón Virtual (en construcción), Laboratorio de Fitopatología, Edificio de Baños, Sala de Conferencia, Edificio de Administración, La Covacha, Viveros.

Los edificios y facilidades arriba indicados fueron inspeccionadas visualmente por mi y **no encontré ningún daño estructural grave que pueda ser atribuido a los recientes movimientos de tierra** de las pasadas semanas o que de alguna manera haya modificado el sistema de resistir las cargas sísmicas preexistentes a dichos movimientos sísmicos.

Cordialmente,



Juan B. Mota, Lic. PE 8385

